

MEMORIA DESCRIPTIVA

REPARACIÓN DE JUNTAS, BACHEO Y CONFORMACIÓN DE BANQUINAS EN RP 130 EX 26

– COLÓN – SAN JOSÉ

Dpto. COLÓN - PROVINCIA DE ENTRE RIOS




Imagen 1: RP 130 – sector a intervenir

El presente trabajo consiste en mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad de la RP 130 ex 26, cuya intervención abarca desde el puente sobre el Arroyo Artalaz hacia el norte, hasta la rotonda del Cristo, y desde dicha rotonda hacia el oeste hasta calle 2 de abril de la Ciudad de San José (imagen 1).

La longitud del tramo a intervenir es aproximadamente 6.400 m, en donde se deberán realizar diferentes trabajos, los que se mencionan a continuación.

En toda la longitud, es decir 6.400 m aproximadamente, se deberán realizar trabajos de limpieza y reparación en el sector de las juntas transversales y longitudinales reconstituyendo la capa asfáltica, además del bacheo superficial; estas tareas se realizarán con mezcla asfáltica en caliente.

En el sector que abarca desde el puente del Arroyo Artalaz hasta la rotonda del Cristo, además de los trabajos antes mencionados, se deberá realizar el mejoramiento de las banquetas a fin de proporcionar una superficie firme y que permita el escurrimiento adecuado del agua pluvial hacia las cunetas.

El tiempo estimado para la realización de esta obra es de 90 días.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Doscientos once millones sesenta y siete mil dscientos sesenta 00/100 (\$ 211.067.260,00).-